LADO ESQUERDO - PIOR ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SUBSTITUIR POR ESTRUTURA METÁLICA

LADO DIREITO - MELHOR ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RESTAURAR




PLANTA DE COBERTURA

**DIAGNÓSTICO, ANÁLISE ESTRUTURAL E PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TELHADO E PISO DO SÓTÃO DO CORPO PRINCIPAL HOSPITAL SANTA IZABEL**

**REMANEJAMENTO DE PEÇAS - MADEIRAMENTO DA COBERTURA - TESOURAS**

PROPRIETÁRIO:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

RESPONSAVEL TÉCNICO:
Arqtº: RENATO MACHADO LEAL
CAU: A8024-1

DESENVOLVIMENTO:
Estagiária: ALINE MORENO

**01/25**

DATA: AGOSTO/2013

ESCALA: 1/200