TABELA DO MADEIRAMENTO DA TESOURA					
Posição	Descrição	Dimensões	Posição	Descrição	Dimensões
P1	Perna	15x22cm	PD1	Pendural	15x15cm
P2	Perna	15x22cm	PD2	Pendural	14x20cm
E1	Escora	15x19cm	PD3	Pendural	14x20cm
E2	Escora	14x16cm	PD4	Pendural	15x24cm
E3	Escora	13x15cm	PD5	Pendural	15x21cm
E4	Escora	15x16cm	PD6	Pendural	14x21cm
E5	Escora	15x16cm	PD7	Pendural	15x15cm
E6	Escora	13x15cm	PL1	Pilar de sutentação	15x16cm
E7	Escora	13x16cm	F1	Frechal	15x16cm
E8	Escora	13x19cm	F2	Frechal	16x17cm
L1	LInha ou Tirante horizontal	17x24cm			
L2	LInha ou Tirante horizontal	19x23cm			
L3	LInha ou Tirante horizontal	15x22cm			



PLANTA CHAVE



PEÇAS FENDILHADAS
PEÇAS DETERIORADAS
PEÇAS Á CONSERVAR

PLANTA BAIXA - TESOURA 18

DIAGNÓSTICO, ANÁLISE ESTRUTURAL E PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TELHADO E PISO DO SÓTÃO DO CORPO PRINCIPAL HOSPITAL SANTA IZABEL

PROSPECÇÃO - MADEIRAMENTO DA COBERTURA

PROPRIETÁRIO:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

RESPONSAVEL TÉCNICO:
Arqtº: RENATO MACHADO LEAL
CAU: A8024-1

DESENVOLVIMENTO:
Técnicos: ROSIMEIRE AMORIM / EDINEY COSTA

PROSPECÇÃO
15/24

DATA: AGOSTO/2013

ESCALA: SEM ESCALA