TABELA DO MADEIRAMENTO DA TESOURA					
Posição	Descrição	Dimensões	Posição	Descrição	Dimensões
P1	Perna	14x20cm	PD1	Pendural	15x16cm
P2	Perna	15x20cm	PD2	Pendural	14x18cm
E1	Escora	13x16cm	PD3	Pendural	14x22cm
E2	Escora	14x16cm	PD4	Pendural	15x23cm
E3	Escora	15x20cm	PD5	Pendural	14x21cm
E4	Escora	14x16cm	PD6	Pendural	14x17cm
E5	Escora	14x16cm	PD7	Pendural	15x15cm
E6	Escora	14x21cm	PL1	Pilar de sutentação	15x16cm
E7	Escora	14x17cm	PL2	Pilar de sutentação	15x16cm
E8	Escora	14x19cm	PL3	Pilar de sutentação	15x16cm
L1	LInha ou Tirante horizontal	17x25cm	F1	Frechal	15x16cm
L2	LInha ou Tirante horizontal	18x24cm	F2	Frechal	16x17cm
L3	LInha ou Tirante horizontal	17x23cm			



PLANTA CHAVE



PEÇAS FENDILHADAS
PEÇAS DETERIORADAS
PEÇAS Á CONSERVAR

PLANTA BAIXA - TESOURA 19

DIAGNÓSTICO, ANÁLISE ESTRUTURAL E PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TELHADO E PISO DO SÓTÃO DO CORPO PRINCIPAL HOSPITAL SANTA IZABEL

PROSPECÇÃO - MADEIRAMENTO DA COBERTURA

PROPRIETÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

RESPONSAVEL TÉCNICO: Arqtº: RENATO MACHADO LEAL
CAU: A8024-1

DESENVOLVIMENTO: Técnicos: ROSIMEIRE AMORIM / EDINEY COSTA

PROSPECÇÃO **24/24**

DATA: AGOSTO/2013

ESCALA: SEM ESCALA