COORDENAÇÃO:
Arquiteto Renato Machado Leal

PESQUISA E TEXTO:
Arquiteto Renato Machado Leal
Restaurador Orlando Ramos Filho

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA:
Arquiteto Renato Machado Leal
Técnica Rosimeire Amorim

DESIGN GRÁFICO
Ediney Costa
Rosimeire Amorim

ESTAGIÁRIA
Aline Moreno

PROSPECÇÕES DE MADEIRAMENTO:
Carpinteiro Leandro Jesus de Souza
Ajudante José da Conceição

EQUIPE TÉCNICA



INTRODUÇÃO

INFORME HISTÓRICO

DIAGNÓSTICO

CONCEITUAÇÃO DA INTERVENÇÃO

MEMORIAL DESCRITIVO

DOCUMENTAÇÃO GRÁFICA

PROSPECÇÕES DO MADEIRAMENTO DA COBERTURA

PROSPECÇÕES DO ASSOALHO DO SÓTÃO

PROSPECÇÕES DO BARROTEAMENTO DO PISO DO SÓTÃO

REMANEJAMENTO DE PEÇAS DA COBERTURA - TESOURAS

REMANEJAMENTO DE PEÇAS DA COBERTURA - TERÇAS

REMANEJAMENTO DE PEÇAS DO BARROTEAMENTO DO PISO

REMANEJAMENTO DE PEÇAS DO ASSOALHO

SOBREFORRO EM FIBRA DE VIDRO

ESTRUTURA DA COBERTURA - MADEIRAMENTO