## LADO ESQUERDO - PIOR ESTADO DE CONSERVAÇÃO

PEÇAS PARA REMANEJAMENTO

## LADO DIREITO - MELHOR ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RESTAURAR




# PLANTA DE COBERTURA

LEGENDA

- PEÇAS DETERIORADAS
- PEÇAS PARA REMANEJAMENTO
- PEÇAS NÃO UTILIZADAS

**DIAGNÓSTICO, ANÁLISE ESTRUTURAL E PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TELHADO E PISO DO SÓTÃO DO CORPO PRINCIPAL HOSPITAL SANTA IZABEL**

**REMANEJAMENTO DE PEÇAS - MADEIRAMENTO DA COBERTURA TERÇAS E CUMIEIRA**

PROPRIETÁRIO:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

RESPONSAVEL TÉCNICO:
Arqtº: RENATO MACHADO LEAL
CAU: A8024-1

DESENVOLVIMENTO:
Estagiária: ALINE MORENO

**01/02**

DATA: AGOSTO/2013

ESCALA: 1/200